Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a,
34-700 Rabka-Zdrój
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Polanka 323,
32-400 Myślenice,
Polska

INSTRUCȚIUNI PRIVIND TRANSPORTUL ŞI STOCAREA SISTEMULUI DE JGHEABURI ŞI BURLANE KROP

Elemente lungi

1. Jgheaburile şi burlanele trebuie să fie stocate şi transportate în poziție vericală..
2. Elementele lungi pot fi stocate pe rafturi de metal sau pe stelaj pentru țevi.
3. Marginile ascuțite în contact cu jgheaburi sau conducte trebuie protejate în timpul transportului și stocării, pentru a evita deteriorarea mecanică.
4. Înălțimea de depozitare în stivă permisă pentru obiectele lungi este de 1 m.
5. Țevile și jgheaburile trebuie stocate în manșoane de folie care protejează produsele împotriva ploii, a prafului și a razelor solare excesive.

Fitinguri pentru sistemul de jgheaburi

6. Ambaleje din carton cu fitinguri se stochează şi se transportă sub acoperiş.
7. Trebuie evitată expunerea directă a fitingurilor ambalate în pungi de plasic la acțiunea directă a razelor solare.

Principii generale

8. Încărcarea şi descărcarea ambalajelor individuale/cutiilor de carton trebuie efectuată manual şi cu atenție corespunzătoare. Nu este permisă aruncarea sau strivirea ambalajelor.
9. Pe timpul transportului încărcătrura va fi imobilizată de ex. cu centuri.