Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a,
34-700 Rabka-Zdrój
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Polanka 323,
32-400 Myślenice,
Polska

NÁVOD NA DOPRAVU A SKLADOVANIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU KROP

Dlhé diely

1. Odkvapové žľaby a odkvapové rúry sa musia skladovať a dopravovať vo vodorovnej polohe.
2. Dlhé diely možno skladovať na kovových regáloch alebo na stojanoch
3. Ostré alebo hranaté hrany, ktoré sa stýkajú so žľabmi alebo rúrami treba zabezpečiť na dobu dopravy a skladovania aby sa vyhnúť mechanickým poškodeniam.
4. Povolená výška skladovania dlhých dielov v stohu je 1 m.
5. Rúry a žľaby sa musia skladovať vo fóliových rukávoch, zabezpečujúcich výrobky od dažďa, prachu a nadmerného slnečného žiarenia.

Tvarovky odkvapového systému

6. Kartóny s tvarovkami sa musia skladovať a dopravovať pod prístreškom
7. Treba sa vyhýbať vystavovaniu na priamy účinok slnečného žiarenia tvaroviek zabalených do fóliových vriec

Všeobecné zásady

8. Vykládka a nakládka jednotlivých obalov/kartónov sa musí vykonať ručne s patričnou starostlivosťou. Nesmie sa hádzať obalmi ani ich stlačovať.
9. Náklad sa musí počas dopravy znehybniť napr. pásmi.