Blachotrapez Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 49a,
34-700 Rabka-Zdrój
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
Polanka 323,
32-400 Myślenice,
Polska

POKYNY PRE DOPRAVU A SKLADOVANIE ODKVAPOVÉHO SYSTÉMU KROP

Dlhé prvky

1. Odkvapy a zvody by sa mali skladovať a prepravovať vo vodorovnej polohe.
2. Prvá vrstva dlhých prvkov by sa mala skladovať na paletách dodaných výrobcom alebo na rovnom povrchu, na podložkách, ktoré sú s nimi v kontakte po celej dĺžke.
3. Počas prepravy a skladovania musia byť chránené ostré alebo hranaté hrany, ktoré sú v kontakte s odkvapmi alebo rúrami, aby sa zabránilo ich mechanickému poškodeniu.
4. Maximálna skladovacia výška pre dlhé prvky v stohu je 1 m.
5. Rúry a žľaby by sa mali skladovať na suchom a krytom mieste, aby boli chránené pred dažďom, vlhkosťou a nadmerným slnečným žiarením.
6. Rúry a žľaby by sa mali skladovať v pôvodnom obale až do montáže.

Tvarovky žľabového systému

7. Kartóny s tvarovkami by sa mali skladovať a prepravovať zakryté.
8. Škatule by sa mali skladovať v suchej miestnosti na ochranu pred dažďom a vlhkosťou.
9. Vyvarujte sa vystavovania tvaroviek zabalených v plastových vreckách priamemu slnečnému žiareniu.

Všeobecné pravidlá

10. Vykladanie a nakladanie jednotlivých balení / kartónov by sa malo vykonávať ručne s náležitou starostlivosťou. Obaly nevyhadzujte ani nedrvte.
11. Počas prepravy by mal byť náklad zaistený napríklad popruhmi.