

NÁVOD K PŘEPRAVĚ A SKLADOVÁNÍ OKAPOVÉHO SYSTÉMU KROP

Dlouhé prvky

1. Žlaby a svody by měly být skladovány a přepravovány ve vodorovné poloze.
2. První vrstva dlouhých prvků by měla být skladována na paletách dodaných výrobcem nebo na rovném povrchu, na podložkách, v kontaktu s nimi po celé délce.
3. Během přepravy a skladování by měly být ostré hrany, které přicházejí do styku s okapy nebo rourami zabezpečeny, aby nedošlo k jejich mechanickému poškození.
4. Maximální skladovací výška dlouhých prvků ve stohu je 1 m.
5. Svody a žlaby by měly být skladovány na zastřešeném a suchém místě, aby byly chráněny před deštěm, vlhkostí a nadměrným slunečním zářením.
6. Svody a žlaby by měly být až do montáže skladovány v původním obalu.

Tvarovky okapového systému

7. Kartony s příslušenstvím by měly být skladovány a přepravovány zakryté.
8. Kartony by měly být skladovány v suché místnosti, aby byly chráněny před deštěm a vlhkostí.
9. Vyvarujte se vystavení příslušenství zabaleného v plastových sáčcích přímému slunečnímu záření.

Obecná pravidla

10. Vykládání a nakládání jednotlivých obalů / kartonů by mělo být prováděno ručně s náležitou péčí. Neházejte baleními ani je nestlácejte.
11. Během přepravy by měl být náklad zajištěn např. popruhy.