

„KROP“ LATAKŲ SISTEMOS TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO INSTRUKCIJOS

Ilgi elementai

1. Latakai ir nuleidimo vamzdžiai turi būti laikomi ir transportuojami horizontaliai.
2. Ilgi elementai gali būti laikomi ant metalinių lentynų arba stovų.
3. Aštriosios arba kampuotos briaunos, liečiančios su latakais arba vamzdžiais, turi būti apsaugoti transportavimui ir laikymui, siekiant išvengti mechaninių pažeidimų.
4. Leistas ilgų elementų laikymo krūva aukštis yra 1 m.
5. Vamzdžiai ir latakai turi būti laikomi vyniojamosiose plėvelėse, kurios apsaugo produktus nuo lietaus, dulkių ir pernelyg didelės saulės spinduliuotės.

Latakų sistemos fasoninės dalys

6. Kartonai su fasoninėmis dalimis turi būti laikomi ir transportuojami po stogu
7. Reikia vengti tiesioginių saulės spindulių poveikio supakuotoms į folijos maišelius fasoninėms dalims.

Bendrosios taisyklės

8. Atskirų pakuočių/kartonų iškrovimas ir pakrovimas turi būti atliekamas atsargiai rankiniu būdu. Negalima mesti bei sutraiškyti pakuotes.
9. Transportavimo metu krovinys turi būti pleištuotas pvz. diržais.