

NÁVOD PRO TRANSPORT A SKLADOVÁNÍ ŽLÁBOVÉHO SYSTÉMU KROP

Dlouhé elementy

1. Žlaby a odtokové je třeba skladovat a transportovat ve vodorovné poloze.
2. Dlouhé elementy možná skladovat na kovových regalách nebo stojanach
3. Ostré nebo hranaté hrany sytakající se ze žlaby nebo trubky je třeba zajistit během transportu a skladování cílém vyhnutí mechanickým poškození.
4. Dovolená výška skladování dlouhých elementu ve stohu čini 1 m.
5. Trubky a žlaby je třeba uschovavát ve foliových rukávch zajišťujících výrobky před deštěm, prachem a nadměrným slunečním zářením.

Tvarovky žlábového systému

6. Kartony z tvarovky je třeba skladovat a transportovat pod zastřešením
7. Je třeba se vyhnout vystavování na přímé sluneční záření tvarovek zabalených do foliových pytlů

Obecné zásady

8. Vykládka a nakládka jednotlivých obalů/kartonu mělby probíhát ručně s náležitou opatrností. Obaly se nesmí hazet nebo stlačovat.
9. Během transportu náklad je třeba znehybnít např, pomocí pásů .